

2012年5月10日

各位

三井化学株式会社

## 岩国大竹工場における爆発・火災事故について（第8報）

4月22日（日）午前2時15分に弊社岩国大竹工場にて発生しました爆発・火災事故につきまして、お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げますとともに、負傷された方、家屋・設備等の被害に遭われた方、その他近隣居住・近隣企業の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

本事故に関し、5月2日にお知らせしました第7報から進捗しました内容を下記のとおりお知らせ致します。

### 記

#### 1. 被害状況

4月22日以降、弊社社員約300名にて工場近隣地域8382世帯を戸別訪問し、お詫びを申し上げるとともに被害状況を確認させて頂きました。

前のご報告以降に判明した被害も含め、弊社での調査状況を精査した結果、次のとおり被害状況がまとまりました。

人的被害 死亡1名、負傷25名（前のご報告時 21名）

【内訳】社外の方 近隣居住の方：負傷14名（前のご報告時 10名）

JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所様

協力会社社員の方：負傷2名

工場構内 社員：死亡1名、負傷7名（うち重傷2名）

協力会社社員：負傷2名

物的被害 工場構外：家屋損傷992軒（前のご報告時 484軒）

被害に遭われた皆様へは、今後とも誠心誠意対応してまいります。

#### 2. 現在の工場内の状況

##### （1）岩国地区（発災プラント所在地区）

警察、消防など関係ご当局による調査が引き続き実施されており、当社として全面的に協力しております。

また、この調査に支障のない範囲で、関係ご当局のご了解を頂きながら、飛散物の片付けや損壊機器撤去等、復旧に向けた対応を実施しております。現時点では工場基盤となる用役供給の復旧に最優先で取り組んでおります。

今後、原因調査の状況、プラント損傷度合いの調査結果等を踏まえ、具体的な復旧計画を立案してまいります。

## (2) 大竹地区

現時点では事故による設備への被害がなかった「ペリクル」、「ガスパイプ」及び大竹地区内の一部の用役プラントが稼動しております。その他につきましては、立ち上げ可能なプラントから順次再開すべく、準備を進めております。

岩国地区及び大竹地区の製品・プラントにつきましては「別表」をご参照下さい。

## 3. 製品供給への影響

工場構内の製品在庫で被害を受けていないことが確認されたものにつきましては、関係ご当局のご了解を頂きながら一部の製品で出荷を再開しております。他の製品につきましても出荷を再開すべく、準備を進めております。

製品・銘柄により状況が異なりますので、該当製品につきましては弊社担当事業部から個別にお客様へ随時ご連絡申し上げて参ります。

以 上

## 【岩国大竹工場】製品、プラントリスト

製品	用途	工場位置	プラント名
レゾルシン	木材やタイヤの接着剤	岩国	RS
アセトン (レゾルシンの副生産物)	溶剤、MIBK原料	岩国	
サイメン	溶剤、メタパラクレゾール原料	岩国	CY
メタパラクレゾール	積層板、ワニス、ビタミンE原料	岩国	MPCR
ハイドロキノン	重合抑制剤、ゴムの劣化防止剤	岩国	HQ
PTA 高純度テレフタル酸	PET繊維、PETフィルム PET樹脂原料	岩国	3GT
PET樹脂	ペットボトル原料	岩国	1PET 2PET
ルーカント	潤滑油添加剤	岩国	LC 2LC
TPX	離型フィルム、ラップフィルム	岩国	TPX
ハイゼックスミリオン	Libセパレーター、高強度繊維	岩国	HM 2HM
ハイワックス エクセレックス	顔料分散剤、成形助剤	岩国	WAX NWAX
FTR 芳香族系炭化水素樹脂	接着剤	岩国	PR
(工場内自消原料)	-	岩国	AFR
(工場内使用用役)	-	岩国	ボイラー
触媒	触媒	大竹	1PZ 2PZ MC
MIBK	塗料、印刷インキ	大竹	BK
アーレン 変性ポリアミド	電子、自動車部品	大竹	AL
ペリクル	防塵用超極薄膜	大竹	ペリクル
ミラソン	包装資材	大竹	MDP
ハイミラン ニユクレル	包装フィルム、ゴルフボールカバー	大竹	
ガスパイプ	ガス用パイプ	大竹	MIP
(タンクヤード)	-	大竹	OTY
(工場内使用用役)	-	大竹	1MO 2MO H