

2012年4月22日

各 位

三井化学株式会社

岩国大竹工場における爆発・火災事故について（第2報）

本日午前2時15分に弊社岩国大竹工場にて発生しました爆発・火災事故につきまして、お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げますとともに、負傷された方、近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

本事故に関し、4月22日（日）14時現在で判明している状況を下記のとおりお知らせ致します。

なお、今後、事故内容の詳細等が判明次第、都度お知らせ致します。

記

1. 発生場所

山口県玖珂郡和木町和木6丁目1番2号  
三井化学株式会社 岩国大竹工場 レゾルシンプラント  
レゾルシン：タイヤ・木材接着剤等の原料

2. 発生日時

4月22日 2時15分 レゾルシンプラントで爆発火災発生

3. 発生経緯

4月22日 2時15分 レゾルシンプラントで爆発火災発生  
8時05分 同プラントタンク爆発

14時現在、レゾルシンプラント他隣接1プラントで火災継続、消火活動中

4. 被害状況（現段階）

人的被害 死亡1名、負傷21名（内訳は次のとおり）  
社員：死亡1名、負傷7名（うち重傷2名）  
協力会社社員：負傷2名

JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所様

協力会社社員：負傷2名

地域住民の方：負傷10名

物的被害 調査中

5. 工場構外への影響

現時点で、有害物質の工場構外への漏洩はありません。

また、工場構内の倉庫で放射性物質を含む廃触媒を関係法令に基づき厳重に保管しておりますが、当該倉庫は発災場所から約500m離れており、保管容器に異常なく、放射線量測定値は事故前と変化ありません。

## 6. 原因と対策

関係ご当局の調査中ではありますが、弊社におきましては、事故対策本部を設置し、近隣住民の皆様へ誠意をもって対応するとともに、事故原因調査等を全力で進めてまいります。事故原因が判明次第、関係ご当局のご指導を仰ぎつつ、適切な対策を実施する予定です。

以 上