

2003年8月8日

各 位

三井化学株式会社

大阪工場における保安検査不備について(お詫び)

当社(社長:中西宏幸)は、高圧ガス保安法に基づく認定検査に関わる他社事例を契機として、当社の全認定事業所について一斉総点検を実施致しました。その結果、大阪工場において、2000年から2002年の間に実施したエチレンおよびその関連設備、アンモニア、尿素、半導体用ガスの各製造設備の保安検査について、一部機器の開放検査等未実施にもかかわらず、実施済として、保安検査記録届書を関係ご当局へ提出していたことが判明致しました。

これは、自主保安検査においてより厳しい責務を要求される認定事業者として、高圧ガス保安法に抵触する行為であり、深く反省するとともに心からお詫び申し上げます。

また、従来から弊社に信頼をお寄せいただいておりますお客様、関係ご当局、地域の皆様をはじめとする多くの方々の信頼を裏切る結果となりましたことは、誠に申し訳なく存じます。

当社は、運転中の同工場内のアンモニア、尿素、半導体用ガス製造設備をすみやかに停止し、徹底的な点検を実施するところであります。また、定期点検中でありますエチレンおよびその関連設備については、法令に基づく保安検査を厳格に実施しているところであります。これら製造設備の運転の再開については、関係ご当局のご指導に従うことと致します。

本件の詳細につきましては鋭意調査中ではありますが、自主保安検査の重要性を再認識し、かかる事態を招来した原因の究明、検査組織及び検査管理組織の強化を図るための体制の見直し、全社の法令遵守教育の再徹底を行うことにより、再発防止に全力を傾注してまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ先

三井化学株式会社

IR・広報室長 古賀義徳

03-3592-4060

( 別 紙 )

<ご参考> 大阪工場の概要

- (1) 所在地：大阪府高石市高砂1 - 6
- (2) 工場長：杉田芳雄
- (3) 敷地面積：155万平方メートル
- (4) 従業員：1500人(含む関係会社)
- (5) 操業開始：1964年
- (6) 現在の主要生産品目：エチレン、エチレンオキサイド、フェノール、ポリプロピレン  
アンモニア、尿素